

## TABLA de DEFECTOS, CAUSAS y SOLUCIONES

### ELECTROBOMBAS A ENGRANAJES 220V PARA ACEITE



EA100

DEFECTO	CAUSA	SOLUCIÓN
El Equipo no entrega Aceite	El Depósito no tiene Aceite	Colocar aceite dentro del Depósito
El Equipo entrega poca cantidad de Aceite	Filtro de Entrada obturado	Retirar el filtro y limpiar
El Equipo no arranca	Equipo desconectado	Conectarlo a la red eléctrica correspondiente
	Interruptor no accionado	Accionar el interruptor On- Off
El motor funciona exigido	Altura de impulsión demasiado elevada	Disminuir la altura entre la Bomba y el depósito superior
El Equipo no succiona	Demasiada altura de aspiración	Disminuir la altura entre la Bomba y el Depósito